

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ ЦРР детский сад № 77
Н.Г. Михайлиди
20 12 г.



АКТ № 1

обследования оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории

Комиссия в составе: Председатель комиссии: Н.Г. Михайлиди

- Члены: комиссии: инструктор по ФК – Мартыненко И.В

председатель ПК – Мнацаканова А.А

завхоз – Чекучан Е.А

старший воспитатель – Хазарджян Г.К

Провела обследование оборудования детской игровой и спортивной площадок, в ходе которого установлено следующее:

Характеристика поверхности детских игровых или спортивной площадок:

поверхности детских и спортивных площадок
находятся в удовлетворительном состоянии,
дефектов не имеют

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат обследования	Примечание
1	Детский игровой комплекс	нет		
2	Детский игровой комплекс	нет		
3	Детский игровой комплекс	нет		
4	Детский игровой комплекс	нет		
5	Игровой комплекс корабль	нет		
6	Детский спортивный комплекс	нет		
7	Домик-беседка	нет		
8	Домик-беседка	нет		
9	Домик-беседка	нет		

10	Домик-беседка	нет		
11	Домик-беседка	нет		
12	Домик-беседка	нет		
13	Футбольные ворота	нет		
14	Детская горка	нет		
15	Песочница с крышкой	нет		
16	Песочница с крышкой	нет		
17	Песочница с крышкой	нет		
18	Песочница с крышкой	нет		
19	Песочница с крышкой	нет		
20	Песочница с крышкой	нет		
21	Детский игровой комплекс	нет		
22	Детский игровой комплекс	нет		
23	Качели карусель круговая	нет		

Проведенное обследование и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

оборудование в исправном состоянии,
установлено в хорошем состоянии.

Ответственный исполнитель _____

Члены рабочей группы: Председатель комиссии М.Г. Н.Г.Михайлиди

инструктор по ФК И.В. Мартыненко И.В

председатель ПК А.А. Мнацаканова А.А

завхоз Е.А. Чекучан Е.А

старший воспитатель Г.К. Хазарджян Г.К